

供应花纹皮带

生成日期: 2025-10-28

1、输送带在运输和贮存种，应保持清洁避免阳光直射或雨、雪浸淋，防止与酸、碱油类、有机溶 剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。 2、贮存时仓库内温度宜保持 -18℃ - 40℃ 之间，相对湿度宜保持在50-80%RH之间。 3、贮存期间，产品须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。 4、不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用，其接头比较好采用胶接法。 5、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。供应花纹皮带

花纹皮带由基带和花纹两部分组成。常用品种由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的品种有：人字形、八字形、鱼骨□U形、圆柱形、麻点等。或根据用户要求设计，适用于小于30度倾角的粉状、颗粒状、及块状物料的花纹输送带。保养花纹输送带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋,防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。

贮存时仓库温度宜保持在18-40 ℃之间，相对湿度宜保持在 50- 80 %之间。
供应花纹皮带

花纹皮带是由工作面为花纹状的覆盖胶和非工作面为平面的覆盖胶与带芯构成的倾角输送带。带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可是开口也可是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。

花纹皮带是由工作面为花纹状的覆盖胶和非工作面为平面的覆盖胶与带芯构成的倾角输送带。花纹输送带特点：
（1）带芯材质：普通棉帆布□CC□涤棉混织帆布(CP)□尼龙(NN)□聚酯(EP)等（2）带宽□300□800mm□3□花纹高□5□10□15□20mm 注：花纹形状可依用户要求设计。（4）特点：适用于倾角为0~40° 物料的输送，防止物料下滑。

扇形花纹编辑特征带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途适用于≤45度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪

花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等以适用于工业领域中不同工作环境不同性能要求之需。

输送带运输储存使用中，如果有不当，将延短输送带的使用寿命，更坏的是会导致输送带破损，不能够正常使用，所以我们要了解正确使用输送带，及一些常用规范：1、输送带在运输和贮存中，应保持清洁，避免阳光直射，雨浸淋，防止与酸、碱、油类，有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触，并距离发热装置1米以外。2、贮存时库房内温度宜保持在-15 ---+40 之间，相对湿度宜保持在50-80%之间3、输送带运行速度一般不宜大于20.5米/秒，运输块度大，磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置时应尽量采用低速。超出规定速度时，会影响胶带使用寿命。4、贮存中，输送带须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动一次。供应花纹皮带

供应花纹皮带

输送带运行速度一般不宜大于 2 .5 米/秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定的卸料装置应尽量采用低速。输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据输送机的设计规定，合理选取。给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。供应花纹皮带

潍坊振兴橡胶有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省潍坊市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**潍坊振兴橡胶和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！